



NOTE D INFORMATION SONY ERICSSON 07-016

Edité suivant


Directive SONY ERICSSON

Editée-le : 19/04/2007

Modèle : W880

Objet : Nettoyage des contacts batterie

Dans un but préventif et curatif, un léger polissage des contacts batterie (avec un stylo abrasif) suivi d'un nettoyage (avec de l'alcool ISO) doit être effectué sur tous les W880 entrant en SAV et ceci pour toutes les pannes.



Note : Attention de ne pas mettre d'alcool ISO sur le témoin d'oxydation et sur les parties plastiques et caoutchouc.

Reporter l'info "nettoyage contacts" dans Artemis :

Nettoyage => Connecteur/contact => Connecteur batterie => Sale